

Hauptuntersuchung (§ 29 StVZO)

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45 EU
 Inspection certificate according to directive 2014/45 EU

Ihr Servicebüro:
 Zur Bergmeierei 1
 14548 Schwielowsee
 Tel.: 03327/5998-60

Untersuchungsbericht:
 HH04047A-0

Fahrzeughalter:
 Carola Lorenz

(1) Fahrzeug-Ident-Nr.:	TMBJJ75L4F6069633 X	(2) Amtl. Kennzeichen:	B PS 1783 (D)
(3) Prüfort:	0001922902 / 13587 Berlin	(3) Prüftermin:	18.05.2022, 14:29 Uhr
(4) Stand Wegstreckenzähler:	103408 Km	(5) Fahrzeugklasse:	M1 / AC / Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. / Kombilimousine
Fahrzeughersteller:	SKODA (CZ) / 8004	Fahrzeugtyp:	5L / AKR00033
Variante:	ACCAXAX0	Version:	NFM6FM6AJ009ST7
Zulässige Gesamtmasse:	1935 kg	Erstzulassung / Letzte HU:	22.04.2015 / 05.2020
Handelsname (D.3):	YETI	iKfz-Prüfziffer:	XjMZV2vF

Sehr geehrter Kunde,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung nachfolgende Mängel festgestellt, die unverzüglich beseitigt werden müssen. Eine Nachuntersuchung ist nicht erforderlich.

(6) Mängel:

D8.4.1b - GM - Umweltbelastung: Getriebe ölfleucht

(7) Ergebnis: Geringe Mängel	HU-Plakette: Zugeteilt	(8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 05/2024
-------------------------------------	-------------------------------	---

(9) **Verantwortlicher:** Bachelor of Eng Özkan Soytürk (90100675)
 Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG

Tel.: 0176 63480318

Stempel und Unterschrift

F4.21.5 / Z1.11.7

Exemplar



(10) Sonstige Angaben:

Hinweise:

10158 - Betriebsbremsanlage: Die Abbremsung des Fahrzeugs wurde mittels Bezugsbremskraftverfahren nachgewiesen
 50302 - Vorderachse-Schwingungsdämpfer: ölfleucht links

Messwerte Betriebsbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Vorgabe Bremskraft (daN)	Brems. Anf.	Entspr. Pedalkraft (N)	Achsanteil (%)	Vorgabe Achsenanteil (%)
1	116	105	9,5	221	129	12,7	23	76,0091	52,5
2	143	129	9,8	272	168	49,6	100	23,9909	17,5

Messwerte Feststellbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Blockiert
1	172	159	7,6	331	Ja

Abbr. FBA: 17,1 %

Prüfungsart G-Kat mit OBD

Emissionsschlüssel: 35J0

Entgeltinformation - berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug:

Prüfungsentgelt in Euro

125,31 inkl. USt. 19,00 %

Vorgaben nach Nr.1 Anl. VIIIa StVZO

1,19 inkl. USt. 19,00 %

Gesamt

126,50 inkl. USt. 19,00 %

Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG
 Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation

Hauptuntersuchung (§ 29 StVZO)

Untersuchungsbericht: HH04047A-0	Prüftermin: 18.05.2022, 14:29 Uhr
Amtl. Kennzeichen: B PS 1783 (D)	Fahrzeug-Ident-Nr.: TMBJJ75L4F6069633

Kraftstoffart: Benzin

OBDFunktionsprüfung

MI-Status: Sichtprüfung bei Motor aus	i.O.	#i.O.
MI-Status: Ausgelesen bei Motor an	i.O.	i.O.
Ansteuerung MI-Lampe	i.O.	#i.O.

Prüfbereitschaft

Unterstützt	011111100101	
Gesetzt	000000000000	Alle Systemtests durchgeführt

Fehlerspeicher

Abgasrelevante Fehler	0		i.O.
-----------------------	---	--	------

Ergebnis

Konditionierung

Motortemperatur	°C	80	80	i.O.
-----------------	----	----	----	------

Bei Leerlaufdrehzahl

Drehzahl	1/min	600	800	744	i.O.
----------	-------	-----	-----	-----	------

Bei erhöhter Leerlaufdrehzahl

Drehzahl	1/min	2400	2600	2492	i.O.
CO	%vol		0.20	0.00	i.O.
Lambda		0.970	1.030	1.003	i.O.

Gesamtergebnis der Abgasuntersuchung

bestanden

Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach 5.3 der AU-Richtlinie #
 Erläuterungen #
 FIN #TMBJJ75L4F6069633, TMBJJ75L4F6069633

AU-Geräteleitfaden 5.01
 Abgasmeßgerät; Saxon; Infralyt; 408/1550; SmartOBD-Scantool; Saxon; EOB-030 ; V1.29Bedienrechner; Saxon; AU;
 6.36L501 Stand Solldaten: II/2019;

10960919

530.973 05.2021 © TÜV, TÜEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.